

LUFFARTSDIREKTORATET
GL. KONGEVEJ 80
1850 KØBENHAVN V
TLF.: (01) 31 48 48

MEDDELELSER FRA LUFFARTSDIREKTORATET

LUFTDYGTIGHEDSANVISNINGER

KZ VII

56-010-002

Revner i Udstødsrørene.

Luftfartsdirektoratet foreskriver, at udstødsrøret for kabinevarmeanlægget skal være forsynet med forstærkningslapper for at forhindre revnedannelse.

Ændringen skal være udført i overensstemmelse med ændringsmeddelse no 10 fra Skandinavisk Aero Industri A/S.

Hver 25.driftstime skal udstødsrøret underkastes en meget omhyggelig undersøgelse for begyndende revnedannelse og tæring, efter at varmeanlæggets kappe først er fjernet.

Inspektionen skal indføres i motorjournalen.

Notam Danmark, serie B, no. 27/1950 er hermed annulleret.

Reprint 18 juli 99
Aircraft Tech.Consult