

LUFTFARTSDIREKTORATET  
GL. KONGEVEJ 60  
1860 KØBENHAVN V  
TLF.: (01) 31 48 48

MEDDELELSER FRA LUFTFARTSDIREKTORATET

**LUFTDYGTIGHEDSANVISNINGER**

58-47-5


Model KZ III alle series - Forstærkning af understelsben.

Der er indtruffet flere tilfælde af træthedsbrud i det udvendige fjederben på luftfartstypen KZ III. Bruddet opstår ved underkanten af beslaget for stallets V-Stræber.

Således fo<sup>o</sup>anlediget foreskriver luftfartsdirektoratet, at de udvendige fjederben på alle luftfartøjer af den pågældende type skal forstærkes i henhold til KZ- ændringsmeddelse no 25.

Arbejdet skal udføres af Skandinavisk Aero Industri A/S og være tilendebragt senest ved første fornyelse af luftdygtighedsbevis for de pågældende luftfartøjer efter 1 december 1958.

Reprint june 96 ET



KZ-Acro %

## Ændringsmeddelelse.

Nr. 25

Antal Sider

2

Side

1

Ændring paa:

Understel.

Udvendige fjederben.

Tegn. Nr.: 1121-02 U 2

Stykliste:

Angaar ogsaa

Ændringsmedd.:

KZ III

Beskrivelse af Ændringen:

I h.t. tegn. nr. 1121-02 U 2 påsvejes (autogen) 2 stk. forstærkninger 1121-0217, materiale S 3 plade nr. 12 (2,6 mm.).

Begrundelse for Ændringen:

For at hindre brud på udv. fjederben ved knudepunkt for understellets V-stråber.

| Tegn. Nr. | Lystryk |       |       | Gamle Dele |        |           |         |         | Værktøj    |      |
|-----------|---------|-------|-------|------------|--------|-----------|---------|---------|------------|------|
|           | nyt     | udsk. | ændr. | indbyg.    | færdig | i Arbejde | Raagods | Bestilt | Art og Nr. | Ans. |
|           |         |       |       |            |        |           |         |         |            |      |

Sendes til:

Date

Navn

Kontrol

Udført

23/10

[Signature]

