

# LUFTDYGTIGHEDSDIREKTIV

STATENS LUFTFARTSVÆSEN - LUFTDYGTIGHEDSKONTORET (TL)

Luftfartshuset, Ellebjergvej 50, 2450 København SV, TEL (01) 44 48 48

Telex: 27096, Telegrafadr.: Civilair Copenhagen, AFTN: EKCAAYATL

CIRRUS  
87-128-18

De i dette LDD krævede inspektioner eller modifikationer er, jfr. Lov om luftfart, kapitel 3, en betingelse for at det berørte materiel fortsat kan betragtes som luftdygtigt efter de i dette LDD angivne terminer

## MODEL MINOR II OG IIA. STEMPELMOTOR. UDSKIFTNING AF KARBURATORMEMBRAN

Berører alle fabrikationsnumre udstyret med Zenith type 40 F.A.I.H.B. karburator, som ikke har fået udført modifikation nr. 1609.

Termin: Senest ved første 100 timers eftersyn efter dette LDD's ikrafttrædelse eller ved første fornyelse af LDB, hvad der måtte indtræffe først.

For at hindre at en nedbrydning af membranmaterialet forårsager tilstopning af karburatoren skal, dersom ikke allerede udført, karburatormembranen udskiftes i henhold til nedenfor ref. Service Instruction (mod. 1609).

Dette LDD træder i kraft 27 AUG 1987.

Ref.: 1) CAA AD 1749 PRE 80.

2) Bristol Siddeley, Cirrus Engines Service Instruction J30, iss. 2 (eller senere godkendt udgave).

TLM