

LUFTFARTSDIREKTORATET  
GL. KONGEVEJ 60  
1850 KØBENHAVN V  
TLF.: (01) 31 48 48

MEDDELELSER FRA LUFTFARTSDIREKTORATET

**LUFTDYGTIGHEDSANVISNINGER**

KZ VII

56-038-003

Udskiftning af Trækstræbere.

Foranlediget af et indtruffet Havari, hvorved en understelstrækstræber på et KZ VII luftfartøj knækkede under kørsel på marken, foreskriver luftfartsdirektoratet følgende:

1. Svejsningerne af nederste øjebeslag til dråberøret på understelsstræberne på KZ VII og X luftfartøjer skal kontrolleres onhyggelig for revnedannelse. Inspektionen skal udføres snarest muligt, dog senest ved førstkommende 50 timers eftersyn. Resultatet af inspektionen skal indføres i luftfartøjsjournalen.
2. De pågældende øjenbeslag skal inden første fornyelse af luftdygtighedsbevis efter 1. januar 1956 udskiftes med nye beslag i overensstemmelse Skandinavisk Aero Industri's tegning no 1121-12 U4

Notam Danmark, serie B nr. 62/1955 er hermed annulleret.

Reprint 18 juli 99  
Aircraft Tech.Consult