

LUFTDYGTIGHEDSDIREKTIV

STATENS LUFTFARTSVÆSEN - LUFTDYGTIGHEDSKONTORET (TL)

Luftfartshuset, Ellebjergvej 50, 2450 København SV, TEL (01) 44 48 48

Telex: 27096, Telegrafadr.: Civilair Copenhagen, AFTN: EKCAAYATL

CIRRUS
87-127-17

De i dette LDD krævede inspektioner eller modifikationer er, jfr. Lov om luftfart, kapitel 3, en betingelse for at det berørte materiel fortsat kan betragtes som luftdygtigt efter de i dette LDD angivne terminer

MODEL MINOR II OG IIA, MAJOR II OG III. STEPELMOTORER. UDSKIFTNING AF ROTAX VAKUUM-PUMPE

Berører alle fabrikationsnumre, der er udstyret med Rotax vakuumpumpe.

Termin: Senest ved næste 100 timers eftersyn efter dette LDD's ikrafttrædelse eller ved første fornyelse af LDB, hvad der måtte indtræffe først.

For at undgå brud på vakuumpumpens drivaksel skal, dersom ikke allerede udført, vakuumpumpen udskiftes til Rotax vakuumpumpe type M.0106 (mod. 1288 eller mod. 1289) i henhold til nedenfor ref. Service Instruction.

Dette LDD træder i kraft 27 AUG 1987.

- Ref.: 1) CAA AD 1748 PRE 80 (mod. 1288) for Cirrus Minor II og IIA.
2) CAA AD 1756 PRE 80 (mod. 1289) for Cirrus Major II og III.
3) Bristol Siddeley, Cirrus Engines Service Instruction J22/G5, iss. 2 (eller senere godkendt udgave).

TLM