

# LUFTDYGTIGHEDSDIREKTIV

STATENS LUFTFARTSVÆSEN - LUFTDYGTIGHEDSKONTORET (TL)

Luftfartshuset, Ellebjergvej 50, 2450 København SV, TEL (01) 44 48 48

Telex: 27096, Telegrafadr.: Civilair Copenhagen, AFTN: EKCAAYATL

CIRRUS  
87-138-28

De i dette LDD krævede inspektioner eller modifikationer er, jfr. Lov om luftfart, kapitel 3, en betingelse for at det berørte materiel fortsat kan betragtes som luftdygtigt efter de i dette LDD angivne terminer

## MODEL MINOR II OG IIA. STEPELMOTOR. INSPEKTION AF KARBURATOR

Berører alle fabriksnumre udstyret med Zenith karburator, hvor Zenith modifikation nr. 6554 ikke er udført.

Termin: Senest ved første 100 timers eftersyn efter dette LDD's ikrafttrædelse, eller ved første fornyelse af luftdygtighedsbevis, hvad der kommer først.

For at sikre at karburatorens hoveddyse sidder fast skal den, med mindre allerede udført, prøvebelastes og om fornødent modificeres i henhold til nedenfor ref. Service Instruction.

Dette LDD træder i kraft 27 AUG 1987.

Ref.: 1) CAA AD 1761 PRE 80 (Cirrus Engine Inspection Item 5).

2) Bristol Siddeley, Cirrus Engines Service Instruction J27, iss. 2 (eller senere godkendt udgave).

TLM