

# LUFTDYGTIGHEDSDIREKTIV

STATENS LUFTFARTSVÆSEN - LUFTDYGTIGHEDSKONTORET (TL)

Luftfartshuset, Ellebjergvej 50, 2450 København SV, TEL (01) 44 48 48

Telex: 27096, Telegrafadr.: Civilair Copenhagen, AFTN: EKCAATL

CIRRUS  
87-137-27

De i dette LDD krævede inspektioner eller modifikationer er, jfr. Lov om luftfart, kapitel 3, en betingelse for at det berørte materiel fortsat kan betragtes som luftdygtigt efter de i dette LDD angivne terminer

## MODEL MINOR II OG IIA. STEPELMOTOR. INSPEKTION AF KARBURATOR

Berører alle fabrikationsnumre der har Zenith karburator type F.A.I.H.B. S/N t.o.m. 0823.

Termin: Senest ved første 100 timers eftersyn efter dette LDD's ikrafttrædelse.

For at undgå utætheder i karburatorblokken skal, med mindre allerede udført, denne inspiceres og om fornødent modificeres i henhold til nedenfor ref. Service Instruction.

Dette LDD træder i kraft 27 AUG 1987.

Ref.: 1) CAA AD 1760 PRE 80 (Cirrus Engine Inspection Item 4).

2) Bristol Siddeley, Cirrus Engines Service Instruction J17, iss. 2 (eller senere godkendt udgave).

TLM